



Ettringer Str. 6d - 86842 Türkheim - Tel. 08245 / 96 73 8-0 - Fax 08245 / 96 73 8-10 - www.bernd-service.net - info@bernd-service.net

Information bezüglich Entrostungs- und Malerarbeiten an bestehenden Plattformprofilen

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachdem wir immer wieder von Hausverwaltungen und Eigentümer um Angebotsabgabe über Entrostungs- und Malerarbeiten an bestehenden Plattformprofilen gebeten werden, sehen wir uns veranlasst, Sie auf hierdurch entstehenden Problematiken hinzuweisen.

- Plattformprofile können im eingebauten Zustand nicht zu 100% entrostet werden, da diese im Bereich der Verbindungen, der Auflageflächen sowie der Unterseiten unzugänglich sind.
- Werden Plattformprofile nur oberflächlich gegen Rost behandelt, kann ein Ablösen der Farbe zu Unterwanderungen des Wassers führen, ein Abtrocknen der Oberflächen verlangsamt und somit die Korrosion wesentlich beschleunigt werden.
- Beim Demontieren, mechanischen entrosten oder sandstrahlen der Plattformprofile muss die erforderliche Statik in Frage gestellt werden, da die vorhandenen Profile meist eine Materialstärke von 1,5mm aufweisen und diese durch Rost teilweise schon sehr stark geschwächt sind.
- Sämtliche von uns gelieferten Plattformprofile unterliegen statischen und geprüften Berechnungen, welche für die Sicherheit und den Werterhalt Ihrer Anlage dringend notwendig sind.

Wir als spezialisierte Firma für Parksysteme wissen genau wovon wir sprechen, möchten dass Sie auch in Zukunft zufrieden sind und freuen uns mit Ihnen, bei einem unverbindlichen Ortstermin den Zustand der Plattformprofile zu begutachten.



02.01.2021
(Datum)

Marcus Bernd Metallbaumeister (HWK)
(Unterzeichner und Angaben zum Unterzeichner)

Ettringer Straße 6d · 86842 Türkheim
Tel. 08245 / 967380 · info@bernd-service.net
(Unterschrift)